

# التقرير المصور الخاص بوضعية شبكة انذار الحريق وابواب الطوارئ بكلية الطب

## اولا وضعية شبكة الانذار




### ادارة السلامة


الصورة السابقة توضح حالة شبكة انذار الحريق بمبنى الكلية حيث انها لا تستقبل او تعطي أي اشارات تفيد بانها تعمل مما يعطل نظام انذار الحريق بالمبنى بالكامل ويلغى فاعليته ومن اهم الاسباب التي ادت الى ذلك :-

- 1- عدم تشغيل نظام انذار الحريق من قبل المقاول المنفذ منذ بدء تشغيل مبنى الكلية واستقباله للطلاب والطالبات
- 2- عدم وجود أي مفاتيح للوحات الانذار او الكواسر الزجاجية الخاصة بشبكة الانذار
- 3- عدم وجود مخططات توضح توزيع حساسات الحريق بالمبنى لاستدلال عليها في حالة حدوث حريق
- 4- وجود البطاريات ومفاتيح تشغيل الطاقة الخاصة بلوحات الانذار اعلى السقف مما يصعب عمليات الصيانة والتشغيل لها

### ادارة السلامة



صورة توضح اماكن البطاريات ومفاتيح تشغيل الطاقة الخاصة بلوحات الانذار



صورة توضح لوحة انذار شبكة الكشف عن تسريبات الغاز بمعامل الكلية والتي هي الاخرى معطلة

## ثانياً :- ابواب الطوارئ



الصور توضح ابواب الطوارئ المغلقة بالأقفال مما قد يؤدي الى كوارث في حالات الطوارئ والاختلاء  
لا قدر الله بسبب التدافع والازدحام

ادارة السلامة

## ثالثاً:- التصور المستقبلي لأبواب الطوارئ وما يجب ان تكون عليه



### ادارة السلامة

صورة توضح التصور المستقبلي لأبواب الطوارئ بحيث تربط هذه الابواب على شبكة انذار الحريق وكذلك يتم تركيب كواسر زجاجية واجراس بحيث اذا ما تم استخدامها لأي سبب ما تعمل هذه الاجراس وتعطي تنبيه لرجال الامن بالمبنى مع وضع كاميرات مراقبة بجوار هذا الابواب كما يمكن استخدام هذه الابواب في حالات الطوارئ بخلاف حالات الحريق عن طريق الضغط على هذه الكواسر الزجاجية لفتح الابواب

### ادارة السلامة